




SPÁJACÍ PÁS SECURETAPE POLY-BACKING



Popis

Nechajte spoločnosť Carlisle zjednodušiť Vašu ďalšiu inštaláciu EPDM so spájacím pásmom (citlivou na tlak) SecurTAPE v šírke 76mm alebo 152mm. Spájací pás SecurTAPE ponúka rovnakú vrstvu lepidla po celej šírke a hrúbke a je vyrobený s použitím priehľadnej fólie pre uľahčenie aplikácie. Spájací pás SecurTAPE ponúka o 30% vyššiu pevnosť spoja a až o 32% väčšiu pevnosť v šmyku v porovnaní s inými spájacími páskami, ktoré sú k dispozícii na dnešnom trhu.

Použitie

EPDM spájacie pásy SecurTAPE sú v spojení s EPDM HP-250 primerom určené k spájaniu EPDM membrán priamo na stavbách a zaručujú dlhodobú pevnosť spojov.

Vlastnosti a výhody

- k dispozícii v šírkach 76mm a 152mm v dĺžke 30,5 m
- vyrobené s priehľadnou ochrannou fóliou
- vynikajúca dlhodobá pevnosť spoja
- silnejšia pevnosť spoja a silnejšia pevnosť v šmyku v porovnaní s inými spájacími pásmi, ktoré sú k dispozícii na trhu

Aplikácia

1. Prach a nečistoty musia byť odstránené z celej kontaktnej plochy čistou handričkou. Ak je to nutné, povrch aplikácie dôkladne očistite s Weathered Membrane Cleanerom.
Toto je obzvlášť dôležité pri membránach, ktoré už boli vystavené poveternostným vplyvom počas niekoľkých týždňov.

2. Označte na spodnej membráne EPDM kriedou alebo pastelkou výraznú linku - pomocnú čiaru popri okraji vrchnej membrány EPDM po celej dĺžke.
3. Aplikácia HP-250 Primer:
 - a. štandardná membrána - naneste jemnú vrstvu primeru pomocou handričky HP Splice wipe (alebo niečím podobným) TRENÍM povrchu membrány kruhovým pohybom na mieste aplikácie. Dosiahnete tenký, rovnomerný povlak primeru. Dôkladne pripravený povrch má jednotnú farbu bez prúžkov a musí byť bez kvapiek, bublín a kaluží.
 - b. PRE-KLEENED Membrána: naneste primer valcovaním pomocou malého maliarskeho valčeka na povrch membrány, kde dôjde k spoju so spájacím pásmom SecurTAPE. Povlak musí byť bez kvapiek, bublín a kaluží.

Poznámka: pri nadmernom množstve HP-250 primeru NEBUDE sila spoja inštalovaného spájacieho pásu SecurTAPE, FAT, alebo iného na tlak citlivého produktu P-S vyššia! Naneste len toľko HP-250 primeru, aby ste pokryli 100% inštalovanej plochy.
4. Celý povrch, kde bude použitá spájacia páska SecurTAPE, musí byť vyčistený a natretý HP-250 primerom. Lepidlo neprilne k zaprášeným, alebo inak znečisteným povrchom. Akékoľvek zvyšky povrchového znečistenia budú mať nepriaznivý dopad na pevnosť spoja.
5. Primer nechajte zaschnúť natolko, aby sa pri dotyku suchých prstov na ne nezachytával.
6. Čo najskoršia aplikácia spájacej pásky SecurTAPE a iných na tlak citlivých produktov P-S zabráni prípadnému znečisteniu prachom a v chladnom počasí dosahuje najlepšiu pevnosť spoja.
7. Odviňte približne 1,0 m zo spájacieho pásu SecurTAPE. Zarovnajete pásku k vyznačenej výraznej linke a pásku silno pritlačte k spodnej membráne EPDM rovnomerným tlakom oboma rukami. Pokračujte rovnako po celej dĺžke spoja. Spájacia páska by na konci rolky mala byť prekrytá ďalšou ca. 25 mm. Po tejto aplikácii nechajte vrchnú membránu EPDM "odpočínúť" na ochrannej fólii spájacieho pásu SecurTAPE. Pre všetky spoje (na stavbách i priemyselne vyrábané výrobky) musí byť použitý jeden súvislý kus spoja páskou SecurTAPE.
8. Prevalcovanie spájacieho pásu oceľovým valčekom (šírka 6-8cm) bezprostredne po jeho aplikácii pomôže výrazne eliminovať tvorbu bublín v spoji.
9. Stiahnite priehľadnú ochrannú fóliu pod vrchnou membránou EPDM a nechajte membránu voľne padnúť na spájací pás SecurTAPE.



SPÁJACÍ PÁS SECURETAPE POLY-BACKING

10. Pritlačte silno vrchnú membránu EPDM k spájaciemu pásu SecurTAPE rovnomerným a súvislým tlakom oboma rukami až po hranu spoja.
11. Prevalcujte spoj strechárskym ocelovým alebo silikónovým valčekom rovnomerným tlakom. Valčekom proti hrane spoja, nikdy nie súbežne s ňou.
12. Použitie tesniaceho tmelu Lap Sealant spolu so spájacím pásom SecurTAPE je voliteľné, s výnimkou rezaných alebo strihaných hrán vystuženej membrány EPDM, kde je použitie tesniaceho tmelu potrebné. Tmel Lap Sealant môže byť aplikovaný okamžite po zastríhnutí spájacej pásky SecurTAPE. Pre viac informácií pozri produktový list pre tesniaci tmel Lap Sealant alebo príslušný detail.
13. Pre dosiahnutie dobrej príľnavosti ku spájaciemu pásu SecurTAPE na stavenisku, a to aj pri teplotách nižších ako 5 °C, je potrebné dodržiavať nasledujúce kroky:
 - a. Zahrejte aktivovanú plochu spodnej membrány EPDM pomocou teplovzdušnej pištole skôr, ako spájací pás SecurTAPE na pozíciu položíte a pritlačíte.
 - b. Pri teplotách pod -7 °C, musí byť spájacia páska SecurTAPE najprv prevalčekom 5 cm širokým silikónovým valčekom, až potom môžete odstrániť priehľadnú ochrannú fóliu.
 - c. Položte vrchnú membránu EPDM do pozície, potom zo spájacej pásky stiahnite priehľadnú ochrannú fóliu ako už bolo popísané.
 - d. Skôr ako membránu EPDM prevalčujete 6 cm širokým silikónovým valčekom, nahrejte vrchnú membránu EPDM teplovzdušnou pištoľou. Zohriata membrána musí byť na dotyk horúca. Dajte pozor, aby ste membránu nespálili a aby nevznikli bubliny.

Bezpečnostné pokyny:

1. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu s pokožkou. Pri kontakte s kožou dôkladne umyte postihnuté miesto mydlom a vodou.
2. Dlhšie skladovanie pri teplotách nad 32 °C môže mať vplyv na trvanlivosť výrobku. Za teplého a slnečného počasia držte rolky spájacej pásky SecurTAPE v krabici alebo v tieni až do použitia.
3. Skladovanie a použitie spájacích pásov SecurTAPE pri teplotách pod 4 °C môže spôsobiť stratu lepiivosti a v extrémnych prípadoch môže spôsobiť celkovú stratu príľnavosti k podkladu. Materiál musí byť skladovaný cez noc pri teplote aspoň 15 °C.
4. Zaisťujte skladovanie vo vyhrievanom priestore tak, aby bola zabezpečená minimálna teplota spájacej pásky SecurTAPE 4 °C.

5. Spájacia páska SecurTAPE musí byť skladovaná na suchom mieste.
6. Vzhľadom k odparovaniu rozpúšťadla sa môže na čerstvo nanesenom HP-250 primeri pri teplote rosného bodu objaviť kondenzácia. Ak k nej dôjde, mal by byť tento proces prerušený (nie je možné dosiahnuť požadovanú lepiivosť). Nechajte oblasť aplikácie dôkladne vysušiť a pokračujte až keď budú podmienky vyhovujúce. Na predtým naprimerovaný povrch naneste novú tenkú vrstvu HP-250 primeru. Až potom aplikujte spájací pás SecurTAPE, ak to umožňujú podmienky.
7. Udržujte mimo dosahu detí.

Charakteristika a typické vlastnosti

	76 mm SecurTape	152 mm SecurTape
Farba	čierna	čierna
Materiál	syntetický kaučuk	syntetický kaučuk
Dĺžka roly	30.5 m	30.5 m
Hrúbka	0.76 mm	0.76 mm
Balenia	4 rolky v kartóne	2 rolky v kartóne
Čistá hmotnosť balenia	12 kg	12 kg
Trvanlivosť*	12 mesiacov	12 mesiacov